



## Généralités : Tableau des matités

| HESSE LIGNAL – tableau des matités |         |                 |                     |
|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| degré de matité                    | gloss   | angle de mesure | dénomination matité |
| 0                                  | 0 – 3   | 60°             | ultra mat           |
| 1                                  | 4 – 7   | 60°             | très mat            |
| 2                                  | 8 – 12  | 60°             | mat                 |
| 3                                  | 13 – 17 | 60°             | demi mat            |
| 4                                  | 18 – 23 | 60°             | satiné mat          |
| 5                                  | 24 – 29 | 60°             | demi satiné         |
| 6                                  | 30 – 39 | 60°             | satiné              |
| 7                                  | 40 – 59 | 60°             | demi brillant       |
| 8                                  | 60 – 89 | 60°             | brillant            |
| 9                                  | ≥ 90    | 60°             | haut brillant       |

### **Indication :**

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.