



Algemeen: Glansgraadtabel

Glansgraadtabel Hesse Lignal			
Glanstreden	Glansgraad	Meethoek	Glansgraad-aanduiding
0	0 – 3	60°	stompmat
1	4 – 7	60°	stompmat
2	8 – 12	60°	mat
3	13 – 17	60°	mat
4	18 – 23	60°	zijdemat
5	24 – 29	60°	zijdemat
6	30 – 39	60°	zijdeglans
7	40 – 59	60°	zijdeglans
8	60 – 89	60°	glans
9	≥ 90	60°	hoogglans

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.